

# FICHA TÉCNICA

## CONSERVADOR DE FRITURA ELÉTRICO COM INFRAVERMELHO – MODELO TOP

**67392/202**




**COCÇÃO 700**

## Apresentação geral do produto

Para manter a crocância da fritura, é possível acoplar o conservador de fritura à fritadeira. O sistema de aquecimento com lâmpadas cerâmicas infravermelhas permitem manter as características organolépticas dos alimentos por mais tempo na correta temperatura de conservação. A cuba com o fundo falso perfurado faz com que o óleo em excesso esorra, evitando que permaneça em contato prolongado com o alimento.

- Aquecimento mediante lâmpadas cerâmicas infravermelhas protegidas por uma grade de aço inox;
- Cuba estampada com cantos arredondados;
- Estrutura realizada inteiramente em aço inoxidável;
- Fundo falso perfurado facilmente removível para higienização;
- Acionamento direto, simplesmente girando os manípulos.

**Desenho técnico**



Dimensão (mm)	Potência Elétrica	Corrente	Capacidade do disjuntor	Tensão	Capacidade do reservatório	Peso Líquido	Seção nominal mínima do cabo
400x750x240	1 kW	4,3 A	Máx. 20A	220V 3F + T 60 Hz	GN 1/1	18 Kg	3x2,5 mm <sup>2</sup>


## Instalação

- Todas as fases de instalação devem ser efetuadas exclusivamente por pessoal qualificado.
- Caso a parede não seja resistente a temperaturas superiores a 150°C efetuar a instalação do fogão a uma distância de no mínimo 50 mm da parede.

**!** Este aparelho só pode ser instalado e funcionar em locais permanentemente ventilados, para garantir um correto funcionamento.

## Ligação elétrica


- A ligação elétrica deve ser efetuada em conformidade com os requisitos das normas técnicas da ABNT NBR 5410.
- Todas as etapas devem ser executadas apenas por pessoal qualificado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo relativo serviço de assistência técnica.
- 



*Imagem ilustrativa*

- Verifique se a tensão da rede corresponde ao do equipamento.
- Certifique-se que a rede de chegada ao ponto é trifásica.

## Predisposição do ponto elétrica (parede)



*Imagem ilustrativa*

**!** O dimensionamento incorreto da rede pode causar mau funcionamento do equipamento.

Caso de dúvidas entre em contato com assistência técnica da Tramontina Farroupilha.

Fone: 54 3261.0000

E-mail: [sacozinhas.far@tramontina.net](mailto:sacozinhas.far@tramontina.net)